

2015年5月29日  
東亜石油株式会社

## 海上への油漏えいについて（第4報）

5月15日に発生した海上への原油漏えい（5月22日既報）につきまして、地域の皆様を始め、関係する多くの方々に多大なご心配・ご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。

現在、漏えい防止対策および漏えい油の回収作業に全力を注いでおりますが、現時点での状況につきまして、以下の通りご報告致します。

### 1. 漏えいへの対処

5月28日に見つかった油流出の漏えい箇所も、既報と同様に京浜川崎シーバースに接続する海底配管部（一部埋設されている）と特定しており、配管をコーティングしているコンクリート部の割れの応急補修および外側からカバーで覆う等の漏えい防止対策を実施しております。

### 2. 今後の対応

漏えい拡大防止の為、陸上側からの配管内滞油抜き取り作業を優先して進めてまいります。その後、埋設部の掘削、配管損傷部の補修を行い、配管の洗浄を実施いたします。

漏えいの原因については、引き続き調査を行ってまいります。

以上

### 【本件に関するお問い合わせ先】

経営企画室（広報担当）044-280-0614