

2015年5月22日  
東亜石油株式会社

### 海上への油漏えいについて（第3報）

5月15日に発生した海上への原油漏えい（5月16日既報）につきまして、関係する監督官庁のご指導のもと、漏えい防止作業および漏えい油の回収作業を継続しておりますが、現時点での状況につきまして、以下の通りご報告致します。

#### 1. 漏えいへの対応

東亜石油株式会社京浜製油所 京浜川崎シーバースに接続する海底配管において、漏えいが発生する個所（コンクリート部）を特定しており、油漏えい防止のための作業を行っています。また、並行して配管内に滞油する油の抜き取り作業を進めております。

現在、漏えいは確認されておられません。

#### 2. 漏えいの原因について

海底配管をコーティングしているコンクリート部や付設設備（サポート部）に、外部からの影響と思われる痕跡を確認しております。詳細について、引き続き調査を行ってまいります。

地域の皆様を始め、関係する多くの方々に多大なご心配・ご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。

以上

【本件に関するお問い合わせ先】

経営企画室（広報担当）044-280-0614